REPORTE DE INVESTIGACION DE ACCIDENTE/INCIDENTE EMPRESA: xxx ACCIDENTE NUMERO 3

	Remodelación tramo B autopista Texcoco-Teotihiacan			Kilometro 13				
DESCRIPCIÓN RIESGO INFORMACION DE IDENTIFICACIÓN	PROYECTO			AREA Y FRENTE				
	Km 13 adyacente a intersección carretera libre			24-mar-14		12:00 hrs	24-mar-14	
	LUGAR DEL ACCIDENTE O INCIDENTE		F	ECHA DEL A	CC. O INC.	HORA	FECHA DEL INF.	
ACI	LESION O ENFERMEDAD Interno (X) o Sub contratista ()		Daños a I	a Propiedad ()			
)IFIC		liam N		Ninguna				
ENT	NOMBRE DEL LESIONADO Y EDAD					IEDAD DAÑADA		
E ID	Cadera y miembros inferiores		2, e	2, en acumulo No hay				
ΩN	PARTE DEL CUARPO DAÑADA			DIAS PERDIDOS NATURALEZA DEL DAÑO		DEL DAÑO		
CIC	Aplastamiento		9	\$251,520				
INFORMA	NATURALEZA DE LA LESION O ENFERMEDAD		COS	COSTO TOTAL				
	Llantas traseras derechas de tractocamion			No hay				
	OBJETO/EQUIPO/SUBSTANCIA QUE CAUSO EL DAÑO			OBJETO/	EQUIPO/SUBS	STANCIA QUE CAUS	SO EL DAÑO	
	Ayudante general	8 meses			Marcel	lo Gutierrez (Superv	visor)	
	OCUPACION/PUESTO	EXPERIENCIA/ANTIGÜE	DAD	PEF		GO EN EL MOMENT		
9	IMPACTO DEL ACCIDENT		RIDAD DE	L <u>DAÑ</u> O		PROBABILIDAD DE	FRECUEN <u>CIA</u>	
IES	Grave Elevado	Medio Fatal	Critica		Frecuente	Recurrent	Ocasona	
Ľ	Bajo Minimo	Moderada	Menor		aislada	Remota		
DESCRIPCIÓN	Luis N (quien funge como operador del tractocamion), se percata que es hora del almuerzo, por lo que decide acercar este con sus compañeros, ya que regularmente lo utilizan para dar sombra mientras consumen sus alimentos conviviendo debajo de la parte media del vehiculo. Posterior a un breve lapso (20 minutos) se acerca el supervisor para agilizar el termino del almuerzo, estacionando la camioneta enfrente del tractocamion, acto seguido los trabajadores se retiran a sus areas laborales, excepto William N, quien quedo detras del tractocamion, alejado de sus compañeros (detras del par de llantas traseras del lado derecho). Al recibir la orden de reincorporarse al trabajo, Lucho Lozano, sube al vehiculo, direccionandolo en reversa para salvar el obstaculo que implicaba la camioneta del supervisor. William N se encontraba dormido al momento de recibir la orden, por lo que no escucho la orden del supervisor de reincorporación al trabajo hasta que este se encontraba en marcha, aplastandolo con las llantas traseras derechas ambos miembros inferiores hasta el nivel de la cadera con posterior perdida del estado de alerta. Se inicia protocolo de atención.							
ANALISIS CAUSAL	1. Operar equipos sin a 2. No señalar o advertir 3. Falla en asegurar ad 4. Operar a velocidad ir 5. Poner fuera de servic 6. Eliminar los dispositis 7. Usar equipo defectuc 8. Usar los equipos de 9. No usar adecuadame utilizarlo 10. Instalar carga de mar 11. Almacenar de maner 12. Levantar objetos en f 13. Adoptar una posición 14. Realizar mantenimier 15. Hacer bromas pesad	ecuadamente nadecuada cio los dispositivos de seguridad vos de seguridad so manera incorrecta ente el equipo de protección persona nera incorrecta a incorrecta forma incorrecta i inadecuada para hacer la tarea into a los equipos cuando se encuent	al o no	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 110. 111.	Protecciones y Equipos de pro Herramientas, Espacio limitad Sistemas de ac Peligro de expl Orden y limpiez Condiciones ar Exposición a ru Exposiciones a Exposiciones a	resguardos inadecuados o equipos o materiales do para desenvolverse dvertencia insuficientes osión o incendio za deficiente en el lugar mbientales peligrosas: quido a radiaciones e temperaturas altas o bificiente o excesiva	os insuficientes lefectuosos r de trabajo gases, polvos, humos, vapore	

	Actos	Condiciones			
		No existe una area especifica de alimentos, y pueden comer cerca de la r maquinaria. 2. Falta de Check previo al arranque. 3. El sonido que indica la reversa es tenue. 4. No hay un procedimiento que especifique el tiempo apropiado en la ingesta de alimentos.			
	CAUSAS BASICAS. QUE FACTORES PERSONALES O DEL TF	RABAJADOR CAUSARON O PUDIERON CAUSAR EL EVENTO?			
JSA	PERSONALES	DE TRABAJO			
ANALISIS CAUSAL	1. El trabajador se quedo dormido detrás de las llantas, refieren	1. El vehiculo fue desplazado y usado en una actividad para la			
SIS	ayer asistio a una fiesta. 2. Se detecto que el trabajador uso los	que no esta diseñado ni permitido. 2. El supervisor se estaciono			
IALI	tapones auditivos parte del EPP para minimizar el ruido y dormir	enfrente del tracto camion			
A	comodamente.	1. Supervisión y dirección inadecuados			
	1. Capacidad inadecuada	2. Diseño inadecuado			
		3. Herramientas y equipos inadecuados			
	2. Falta de conocimiento	4. Mantenimiento inadecuado			
	3. Falta de habilidad 4. Tensión física o mental	Normas de trabajo inadecuadas			
		<u> </u>			
	N_vación inadecuada	1. Deficiencia en adquisiciones			
		2. Uso y desgaste anormal			

	ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS IDENTIFICADO?	S ¿QUE SE HA HECHO () SE DEBERA HAC	ER PARA CONT	ROLAR LAS CAUSAS QUE SE HAN	
ACCIÓN	FIRMAS					
AC	Elizabeth Hernandez Dominguez	Edga	ar Ruiz Quiterio	25-mar-14		
	INVESTIGADOR 1	INVESTIGADOR 2			26. FECHA DE CONCLUSION	
	Ambrosio Contreras Puente	SEGUIMIENTO				
	FIRMA DEL JEFE	Acción	Fecha Revición	Cumplimiento	Observaciones	
		1	04-abr-14			
	26 de marzo 2014	2	Inmediato			
	FECHA	3	04-abr-14			
		4	08-abr-14			
		5	08-abr-14			
		6	08-abr-14			

		TIPO DE CONTACTO					
CAUSAS	1. Golpeado contra OH	0	☐1. Electricidad ☐2. Calor ☐3. Frío ☐4. Radiación ☐5. Producto cáustico ó ácido ☐6. Ruido ☐7. Substancias tóxicas o nocivas				
REVISIÓN	COMENTARIOS DEL REVISOR						
	Ambrosio Contreras Puente	M. en H . y S.I.	26 de marzo 2014				
	FIRMA	CARGO	FECHA				
ANALISIS DE COSTI	DIRECTOS Internamiento \$50,000 Qx \$80,000 Rehabilitación pendiente, aprox \$25,000 Medicamentos \$14,000 Atención Imediata y Traslado \$10,000	INDIRECTOS 280*30=\$8,400 sueldo de William Tiempo perdido/obra \$34,000 Paro de maquinaria (2 dias) \$15,000	INTANGIBLES pb IPT \$6720 mensual Sustitución de puesto \$8,400				

s		
_		